

Resultat från tillsynskampanj hösten 2008 på återvinningsstationer för förpackningar och returpapper

Inledning

Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) har tillsammans med länets miljökontor genomfört en tillsynskampanj på de återvinningsstationer där hushållen lämnar förpackningar och returpapper. Tiden för kampanjen var 15 september – 14 november.



Till stöd för miljökontorens tillsyn har MVG:s projektgrupp arbetat fram en tillsynshandledning med information och checklista för tillsynen. Denna finns på www.miljosamverkan.se, klicka Dokument, Utgivnet, Avfall.

Denna sammanställning baseras på resultaten från de miljökontor som genomfört tillsyn under kampanjen. Resultaten inrapporterades via en webbenkät.

Resultat

Deltagande

Av länets 40 miljökontor har 17 deltagit i tillsynskampanjen. Det omfattar tillsyn i 24 kommuner, eftersom vissa kommuner har gått samman i gemensamt miljökontor.

Följande har deltagit: Alingsås, Bollebygd, Dalsland (Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud), Herrljunga, Härryda, Lerum, Lidköping-Grästorps-Götene, Lysekil, Mariestad-Töreboda-Gullspång, Mark, Partille, Strömstad, Tjörn, Tranemo, Ulricehamn, Vara och Vänersborg.

Antal återvinningsstationer och inspektioner

- I dessa 24 kommuner finns sammanlagt 327 återvinningsstationer (ÅVS).
- Av dessa besöktes 243 stycken under tillsynskampanjen.
- De flesta miljökontor har besökt alla ÅVS som finns i sin/sina kommuner.
- Över 300 inspektioner har gjorts. Miljökontoren har besökt varje ÅVS 1-2 gånger.

Miljökontoren har på olika sätt valt ut vilka ÅVS man skulle besöka. Många har valt att besöka alla. En del har valt ut slumpvisa stationer, medan några har valt att besöka i första hand dem där klagomål tidigare förekommit. Några tog reda på vilka dagar behållarna töms för att kunna göra besök före och efter tömning.

Så såg det ut vid tillsynsbesöken

Resultat

Nedskräpning

Hälften av de ÅVS som besöktes (119 av 243 stycken) var vid minst ett tillfälle nedskräpade.

Av dessa var cirka 75 % måttligt och ca 25 % mycket nedskräpade.

Vid 24 % av de nedskräpade ÅVS var största delen grovavfall/större sopor, dvs. sådant som inte ska lämnas till ÅVS.

Information

Vid 43 % av ÅVS (105 av 243) bedömer miljökontoren att informationen inte är komplett. Det avser informationstavla och/eller information på behållarna.



Infotavla ska finnas

Tömning

Vid 30 % av ÅVS (72 av 243) har det vid minst ett tillfälle funnits överfulla behållare.

De avfallsslag som nämns flest gånger är papper, tidningar och plast.



Överfulla behållare och skräpigt

Utrymme mellan behållare

Vid 30 % av ÅVS (74 av 243) bedömer miljökontoren att det är trångt mellan behållarna på ett sätt som påverkar tillgängligheten.

Här är det några kommuner där många eller alla ÅVS bedöms ha för trångt mellan behållare, medan det i övriga kommuner bedöms vara tillfredsställande.

Marken

Vid 15 % av ÅVS (38 av 243) bedömer miljökontoren att markunderlaget är söligt eller på annat sätt olämpligt.



Asfalt ofta bra underlag

Anmärkningar på behållare *Miljökontoren har tagit upp följande:*

- Ej handikappanpassade
- Slitna
- Skydd för hål saknas
- Rostiga
- Behållare för glas trasiga
- Behållare för metall öppningsbara
- Anvisningar solblekta och därmed svårlästa
- Olika typer av behållare vilket ger trist intryck
- Nedklottrade
- Smutsiga
- Skadade
- Nivåmätare saknas
- Information om sortering av mjukplast saknas
- Undanskymda och förstörda informationsskyltar

Detta är de sammanlagda resultaten. För resultatet i varje kommun hänvisas till respektive miljökontor.

Miljökontorens åtgärder efter tillsyn

Miljökontoren kommer att ställa krav på åtgärder, eller har redan ställt krav, för närmare hälften av de ÅVS som har besökts (115 av 243), med anledning av de brister som angetts ovan. Kraven kan utformas som beslut om föreläggande om åtgärder eller som skriftliga uppmaningar.

Betyg Miljösamverkans stöd

Miljökontoren har betygsatt den tillsynshandledning som togs fram inför tillsynskampanjen på skalan 1-5, där 5 är bäst. Medelbetyget på handledningen blev 4,3.

Exempel på sådant som miljökontoren tyckte var bra:

- Tydlig
- Komplet
- Checklistan
- Kontaktuppgifterna
- Jättebra och färdig tillsynsplanering som bara är att följa
- Underlag för föreläggande och råd
- Pedagogisk tillsynsvägledning
- Bra avvägd mellan de olika delarna
- Kortfattad
- Har gett kännedom om vem som är ansvarig för ÅVS

Exempel på sådant som miljökontoren tyckte var mindre bra:

- Inspektionsrapportmallen lite för lång
- Checklistan inte tillräckligt omfattande
- Hur man skriver föreläggande behöver arbetas igenom mer
- Bra om det stod ännu mer om ansvarsfördelning och avtal
- Att man inte skilt singelstationer från övriga

Övriga kommentarer från miljökontoren

Sist i enkäten fanns möjlighet för miljökontoren att lämna ytterligare kommentarer till tillsynskampanjen.

Här är några av kommentarerna:

- Har varit väldigt lätt att delta i projektet.
- Rambo AB lägger ned mycket tid på att hålla efter nedskräpning av gårdarna.
- Städning och tömning avsevärt bättre sedan tillsynsprojektets starttid.
- Har ÅVS inom ett litet vattenskyddsområde. Kan det bli problem med farligt avfall som hamnar där felaktigt?
- När tillsynen bedrivs med en stor aktör inom landet (FTI i detta fall) vore det nog bra om en mycket stor "samsyn" mellan de kravnivåer som kommunerna ställer kunde uppnås. Detta för att få ännu större genomslagskraft i tillsynskampanjen.
- Vi skulle vilja få svar på om batteriboxar innebär mellanlagring av farligt avfall, dvs. är en anmälningspliktig verksamhet?

/

Sammanställt av projektledare Cecilia Lunder i samråd med projektgruppen.



Huvudmän

Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, kommunförbunden och kommunerna i länet

Adress

Miljösekretariatet Västra Götalandsregionen
Box 1726 501 17 Borås Tel 033-17 48 10

Webbplats

www.miljosamverkan.se

Projektledare

Lasse Lind Tel 0532-714 47 lasse.lind@cirka.se
Cecilia Lunder Tel 031-60 58 95 cecilia.lunder@lansstyrelsen.se

