

Tillsynskampanj på återvinningsstationer hösten 2008

- 24 kommuner deltog (17 miljökontor)
- 243 stycken återvinningsstationer (ÅVS) har besökts
- Totalt finns 327 stycken ÅVS i dessa kommuner
- Över 300 inspektioner har gjorts
- ÅVS har besökts 1-2 gånger



Resultat



- Ungefär hälften av ÅVS var vid minst ett tillfälle **nedskräpade**
- Av dessa ca 25 % mycket nedskräpade
- Vid 24 % av ÅVS var största delen grovavfall/större sopor
- 30 % av ÅVS hade vid minst ett tillfälle **överfulla behållare**
- Avfallsslag i de överfulla behållarna flest gånger papper, tidningar och plast

Resultat forts.

- Vid 43 % av ÅVS är **informationen** inte komplett
- **Övriga anmärkningar behållare:**
Ej handikappanpassade, slitna, rostiga, trasiga, behållare för metall öppningsbara, svårlästa anvisningar, undanskymda anvisningar, skadade, avsaknad av nivåmätare.



Resultat forts.

- Vid 30 % av ÅVS bedömer miljökontoren att det är **trångt mellan behållarna** på ett sätt som påverkar tillgängligheten
- Vid 15 % av ÅVS bedömer miljökontoren att **marken** är sölig eller på annat sätt olämplig



Uppföljning

- Miljökontoren kommer att ställa **krav på åtgärder** för närmare hälften av ÅVS
- Pressmeddelande vecka 6
- För fortsatt tillsyn finns material, som miljökontoren gett högt betyg

